

Сертификат:  
02ЕСС72920080АСС1АЕ  
ВВ896А2455931С  
Владелец: Пягельцева  
Оксана Викторовна  
Действителен с  
27.11.2020 до 27.02.2025

ДОКУМЕНТ  
ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННО  
И ПОДПИСЬЮ

Приложение 4

к Порядку проведения паспортизации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель Координационного Совета при Администрации муниципального образования г.Саяногорск по делам инвалидов – первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск

Н.М.Чванова

30.10.2013 г.

Согласовано  
И.о. заведующего МБДОУ № 21 (муниципальное дошкольное образовательное учреждение) С.Н. Колесникова (подпись, дата, место, должность, наименование организации)

« 23 » Мая 2013 г.

### ПАСПОРТ

доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения № 8/Обр

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»
- 1.2. Адрес объекта 655600, г. Саяногорск, РХ, Ленинградский м-он, дом 36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2413,1 м<sup>2</sup>;  
часть здания - этажей (или на - этаже), - м<sup>2</sup>;  
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 4630,9 м<sup>2</sup>
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 «Аленький цветочек» муниципального образования г. Саяногорск (МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 655600, г. Саяногорск, РХ, Ленинградский м-он, дом 36
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, св-во о государственной регистрации № 543, от 05.01.1996г.)
- 1.9. Форма собственности (государственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Городской отдел образования г. Саяногорск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РХ, г. Саяногорск, Советский микрорайон, дом 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование).
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280/300.
- Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида да, нет.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №2, 4, остановка 9 микрорайон, пешеходный переход через дорогу ул. Ленина на левую сторону наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ).
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
1.1	Инвалиды, передвигающиеся на колясках	ВНД
1.2	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
1.3	Инвалиды с нарушениями зрения	Б
1.4	Инвалиды с нарушениями слуха	Б
1.5	Инвалиды с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: учреждение условно-доступно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения финансовых средств (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации учреждения будет доступно всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

Согласование в сфере проектирования и строительства, архитектуры, разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия, дата 12.11.2013 г. <http://zhit-vmeste.ru> (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании следующих документов:

1. Анкета (информация об объекте) от « 21 » мая 20 13 г.
2. Акт обследования объекта: № акта 8/обр от « 21 » мая 20 13 г.
3. Решение комиссии № 1 от « 20 » 05 2013 г.

Руководитель рабочей группы

по проведению паспортизации объектов Ю.Н.Снитко

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГорОО Борисенко Н.А.

Эксперт КГУ РХ УСПН г. Саяногорска. Колосова Г.В.

Ведущий специалист ДАГН МО г. Саяногорск Пайдышева Н.А.

Ведущий специалист Комитета по ЖКХиГ Чеканова В.С.

Председатель общественной организации инвалидов Крум Г.Я.

Приложение 2

Перечень учреждений, предоставляющих услуги по организации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения



УТВЕРЖДЕНО:  
И.о. заведующего МБДОУ д/с № 21  
«Аленький цветочек»  
С.Н. Колесникова  
Мер 2013 г.

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения № 8/обр

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»
- 1.2. Адрес объекта 655600, г. Саяногорск, РХ, Ленинградский м-он, дом 36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2413,1 м<sup>2</sup>;  
часть здания 2 этажей (или на 2 этаже), — м<sup>2</sup>.  
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 4630,9 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта —
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального —

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 «Аленький цветочек» муниципальное образование г. Саяногорск (МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек» г. Саяногорск)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 655600, г. Саяногорск, РХ, Ленинградский м-он, дом 36
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, св-во о государственной регистрации № 543, от 05.01.1996г.)
- 1.9. Форма собственности (государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Городской отдел образования г. Саяногорск, РХ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РХ г. Саяногорск Советский микрорайон, дом 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (образование) образовательная деятельность
- 2.2. Виды оказываемых услуг: на объекте.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280/300
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида да, нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 2, 4, остановка 9 микрорайон, пешеходный переход через дорогу, ул. Ленина, на левую сторону  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.  
3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать —).  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (—).
- 3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	4У
1.1	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
1.2	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
1.3	Инвалиды с нарушениями зрения	Б
1.4	Инвалиды с нарушениями слуха	Б
1.5	Инвалиды с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Интерактивной карте доступности объектов согласовано (подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Руководитель рабочей группы по проведению паспортизации объектов  Ю.Н. Снитко

Члены рабочей группы:  
 Главный специалист ГорОО.  Борисенко Н.А.  
 Эксперт КГУ РХ УСПН г. Саяногорска.  Колосова Г.В.  
 Ведущий специалист ДАГН МО г. Саяногорск  Пайдышева Н.А.  
 Ведущий специалист Комитета по ЖСХиГ  Чуканова В.С.  
 Председатель общественной организации инвалидов  Крум Г.Я.

УТВЕРЖДЕН

Председатель Координационного Совета при  
Администрации муниципального образования  
г. Саяногорск по делам инвалидов – первый  
заместитель Главы муниципального  
образования г. Саяногорск

Н.М. Чванова

«30» мая 2013 г.

АКТ

обследования к Паспорту доступности

объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения  
№ 8/обр

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 21 «Аленький  
цветочек»
- 1.2. Адрес объекта 655600, г. Саяногорск, РХ, Ленинградский м-он, дом 36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2413,1 м<sup>2</sup>;  
часть здания - этажей (или на - этаже), - м<sup>2</sup>.  
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 12 4630,9 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013,  
капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование  
согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21  
«Аленький цветочек» муниципального образования г. Саяногорск (МБДОУ  
детский сад № 21 «Аленький цветочек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 655600, г. Саяногорск, РХ,  
Ленинградский м-он, дом 36
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация уход, воспитание и обучение детей от 2м. до 7  
лет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут  
движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 2, 4,  
остановка 9 микрорайон, пешеходный переход через дорогу, ул. Ленина на левую

сторону

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 300 м.  
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 5-10 мин.  
3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).  
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером; нет).  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,  
визуальная; нет).  
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( - )).  
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
1.1	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
1.2	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
1.3	Инвалиды с нарушениями зрения	Б
1.4	Инвалиды с нарушениями слуха	Б
1.5	Инвалиды с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			номер на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	5	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	2, 3	1, 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)	2, 3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г, У)	2, 3	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (К, Р, С, Г, У)	1, 2, 3, 4	4, 5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К, Р, С, Г, У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от	ДУ-И (К, Р, С, Г, У)	3	-

остановки транспорта)

\* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: целостное условно доступно в здании

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
		ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения финансовых средств  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации участков будет доступно всем категориям инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов нет

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Хакасия.

лиц. застройщик МБДОУ г/с №11 С.Н. Колесникова

5. Особые отметки

Приложения:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту, на 1 л.
2. Результаты обследования входа (входов) в здание на 2 л.
3. Результаты обследования путей движения в здании на 1 л.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 6 л.

Позажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

общий план территории

И.о. заведующего МБДОУ д/с №21 «Аленький цветочек» С.Н. Колесникова

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_

по проведению паспортизации объектов Ю.Н. Снитко

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГорОО. Борисенко Н.А.

Эксперт КГУ РХ УСПН г. Саяногорска. Колосова Г.В.

Ведущий специалист ДАГН МО г. Саяногорск Гайдышева Н.А.

Ведущий специалист Комитета по ЖКХ г. Саяногорск Чеканова В.С.

Председатель общественной организации инвалидов Крум Г.Я.

Управленческое решение согласовано «05» 05 2013 г.

(протокол №2) Координационным Советом при Администрации МО г. Саяногорск по делам инвалидов

Примечание: Приложения 1-6 к Акту обследования (см. «Методику паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на сайте: <http://zhit-vmeste.ru/1/pasport.docx>).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

№ 8/06Р от 21.05.2013г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 «Аленький цветочек» муниципального образования г. Саяногорск		
(наименование объекта)		
655600, РК, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92; tsvetochekalenky@yandex.ru		
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)		
Муниципальный район (городской округ)	Саяногорск	
1. Форма собственности объекта	Государственная	
2. Вид деятельности	Образовательная	
3. Пользователь объекта	МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»	
Основание пользования	Оперативное управление, св-во о государственной регистрации № 543, от 05.01.1996г.	
4. Размещение объекта	отдельно стоящее здание	пристроенное здание
	<u>2</u> этажей	<u>  </u> - <u>  </u> этажей
		<u>  </u> этаж в здании

5. Год постройки объекта	1986					
Год последнего капитального ремонта	не проводился					
6. Предоставляемые услуги	наименование услуги	количество обслуживаемых посетителей в день				
	6.1. образовательные	300				
	6.2. питание	280				
7. Доступность услуг для инвалидов по типам: «А» - полностью доступно, «Б» - частично доступно, «В» - доступно на дому, «-» - полностью недоступно						
	А	Б	В	-		
инвалидам-колясочникам (К)	-	-	-	+		
инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) (с сохранным интеллектом)	-	+	-	-		
инвалидам с поражениями зрения (С)	-	+	-	-		
инвалидам с поражениями слуха (Г)		+	-	-		
инвалидам с нарушениями умственного развития (У)	+	-	-	-		
8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов						
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу	Объем средств, необходимый для выполнения рекомендуемых мероприятий

(тыс. руб.)

**8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)**

Вход (входы) в здание			1. Входная площадка (перед дверью) 2. Лестница (наружная) 3. Пандус (наружный) 4. Дверь (входная) 5. Тамбур		
<b>8.1.1. Крыльцо или входная площадка (твердая поверхность не допускающая скольжения) Да</b>					
высота площадки		см	норматив не установлен	60	
поперечный уклон		%	1 - 2	57	
габариты площадки при открывании дверей наружу (ширина * глубина)	К	см	не менее 140 * 200 150 * 185	140*270	
габариты площадки с пандусом (ширина * глубина)	К	см	не менее 220 * 220	отсутствует	требуется пандус
поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С		наличие	отсутствует	требуется поручни
поручни непрерывные. Горизонтальные завершения	К, О	см	не менее 30	отсутствует	требуется поручни

поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием					
нескользящее покрытие	К, О, С		наличие	отсутствует	требуется выполнить работы
навес, водоотвод, подсветка	К, О		наличие	имеется навес, подсветка	требуется доработать водоотвод
<b>8.1.2. Лестница наружная</b>					
ширина марша	О, С	см	не менее 135	145	
высота ступени	О, С	см	не более 15	13	
глубина проступи	О, С	см	не менее 30	32	
нескользящее покрытие, одинаковая геометрия	О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить (покрытие)
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	отсутствует	требуется выполнить
контрастная окраска первой и последней ступеней	С		наличие	отсутствует	требуется выполнить
поручни с двух сторон	О		наличие	отсутствует	требуется выполнить
высота поручней	О, С	см	85-95	отсутствует	требуется поручни
горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	см	не менее 30	отсутствует	требуется выполнить



дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 4.0 м и более	О, С		наличие	<i>не имеются</i>	<i>не требуется</i>	
боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками	О,С	см	не менее 2	<i>отсутствует</i>	<i>требуется</i>	
ограждение под маршем открытой лестницы высотой 1,9м	С		наличие	<i>есть</i>		
<b>8.1.3. Пандус наружный</b> <i>отсутствует</i>						
<b>8.1.4. Двери наружные</b>						
двери распашные (Р) двери автоматические раздвижные (А)				Р		
при двухстворчатых дверях одна рабочая створка шириной однопольной двери				<i>Да</i>		
ширина дверного проема в свету	К	см	не менее 120	<i>88</i>	<i>требуется выполнить работы</i>	
полотно со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом			наличие	<i>не имеется</i>	<i>требуется выполнить</i>	
нижняя часть полотна со смотровой панелью от уровня пола	К	см	50 - 120	<i>не имеется</i>	<i>требуется выполнить</i>	
противоударная полоса стеклянного полотна от уровня пола	К	см	не менее 30	<i>отсутствует</i>	<i>требуется противоударная полоса</i>	
яркая контрастная маркировка	К,О,С,Г,У	см	не менее	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	

стеклянного полотна, высота*ширина			10*20			
расположение контрастной маркировки стеклянного полотна от поверхности пешеходного пути	К,О,С,Г,У	см	от 120 до 150	<i>отсутствует</i>	<i>требуется расположение контрастной маркировки</i>	
высота наружного и внутреннего дверного порога	К	см	не более 1,4	<i>5</i>		
символ доступности двери	К, О, С, Г, У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<b>8.1.5. Тамбур</b>						
не допускаются зеркальные стены, в дверях – зеркальные стекла <i>не соответствует</i>						
габариты (глубина * ширина)	К	см	не менее 230 * 150	<i>135*250</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<b>8.1.6. Турникет с боковым проходом для обеспечения эвакуации (К)</b>						
ширина	К	см	не менее 100	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<b>8.2. Пути движения</b>						
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>2. Лестница (внутри здания)</li> <li>3-5. Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>6. Пандус (внутри здания)</li> </ol>					

				7. Дверь	
				8. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
использовать контрастное сочетание цветов оборудования (дверь-стена-ручка, стена-выключатель и т.п.)				отсутствует	требуется выполнить
выключатели розетки располагать на высоте 0,8 м от уровня пола				1,66	требуется выполнить
<b>8.2.1. Коридоры и холлы</b>					
Предупредительные полосы о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расст. 0,6м до объекта информации либо контрастно окрашенная поверхность, либо световые маячки				отсутствует	требуется выполнить предупредительные полосы
Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м				имеется 0,7	
ширина пути движения при встречном движении (К)	К	см	не менее 180	145	требуется выполнить
ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	см	не менее 120	95	требуется выполнить
ширина перехода в другое здание	К	см	не менее 200	131	требуется выполнить
разворотные площадки	К	см	не менее	145*131	

				150 * 150	
место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25-30м):	К, О, С, Г			не имеется	
- для лиц с нарушениями (О) (расст. от сидения до полосы движения не менее 60см)	О		не менее 1 ед. на этаж	отсутствует	требуется выполнить
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К		не менее 1 ед. на этаж	отсутствует	требуется выполнить
навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	см	не более 10	отсутствует	требуется выполнить
ограждения с поручнями у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 45см	К, О, С, Г, У	см	85-92 + 70 (у пандусов)	отсутствует	требуется выполнить
<b>8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги</b>					
не допускаются ступени лестниц без подступенков				соответствует	
боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками	О, С	см	не менее 2	отсутствует	требуется выполнить
ширина марша при отсутствии лифтов	О, С, Г	см	не менее 135	128	
высота ступени	О, С, Г	см	не более 15	15	
глубина проступи	О, С, Г	см	не менее 30	31	
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	С	см	ширина ступени	отсутствует	требуется выполнить

(ширина) на расстоянии 60см						
контрастная окраска крайних ступеней	С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
поручни с двух сторон	О, С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
высота поручней	О, С	см	85-90	отсутствует	требуется выполнить	
горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	см	27 - 33	отсутствует	требуется выполнить	
дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 4,0 м и более	О, С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
расстояние между поручнем и гладкой стеной	К, О	см	не менее 4,5	отсутствует	требуется выполнить	
расстояние между поручнем и шероховатой стеной	К, О	см	не менее 6,0	отсутствует	требуется выполнить	
рельефные обозначения этажей на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил				отсутствует	требуется выполнить	
предупредительные полосы об окончании перил на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил				отсутствует	требуется выполнить	
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			отсутствует			
8.2.4. Подъемная платформа с наклонным перемещением			отсутствует			
свободное пространство перед платформой	К, О	см	не менее	-		

			160*160			
8.2.5. Эскалатор, пассажирский конвейер			отсутствует			
8.2.6. Пандус внутренний к лестнице №...			отсутствует			
8.2.7. Двери			отсутствуют			
8.2.8. Пути эвакуации (конструктивные решения, материалы согласно СП 1.13130)						
При отсутствии выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации						
ширина дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел.	К, О, С, Г, У	см	не менее 90	80	требуется конструктивное решение	
ширина проемов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений	К, О, С, Г, У	см	не менее 120	90	требуется конструктивное решение	
ширина переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров (при открывании дверей внутрь)	К, О, С, Г, У	см	не менее 150	80	требуется конструктивное решение	
ширина коридоров, пандусов, при движении (К) в одном направлении	К	см	не менее 150	отсутствует	требуется выполнить	
ширина коридоров, пандусов, при встречном движении (К)	К	см	не менее 180	141		
окраска дверей контрастная со	К, О, С, Г, У		наличие	имеется		

стенами						
при невозможности эвакуации за необходимое время предусматривать зоны безопасности				-	-	
площадь зоны для (К)	К	кв.м./чел.	2,40	-	-	
площадь зоны для (К) с сопровождающим	К	кв.м./чел.	2,65	-	-	
площадь зоны для инвалида самостоятельного	О,С,Г,У	кв.м./чел.	0,75	-	-	
площадь зоны для инвалида с сопровождающим	О,С,Г,У	кв.м./чел.	1.00	-	-	
визуальная или текстовая связь с охраной или диспетчерской	К,О,С,Г,У		наличие	-	-	
эвакуационный знак Е21 на дверях, стенах, путях движения к зонам	К,О,С,Г,У		наличие	-	-	
места расположения зон на планах эвакуации	К,О,С,Г,У		наличие	-	-	
<i>Эвакуационные лестницы</i>						
окраска верхней и нижней ступени на каждом марше в контрастный цвет или применять контрастные тактильные указатели шириной 0,3м	К,О,С,Г,У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	

окраска кромок ступеней или поручней лестниц светящейся в темноте краской либо наклейка световых лент	К,О,С,Г,У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<i>Наружная эвакуационная лестница (на расстоянии 1,0 м от оконных и дверных проемов)</i>				<i>наличие на I этажах</i>		
ступени с подступенками	К,О,С,Г,У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
аварийное освещение	К,О,С,Г,У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым наружным металлическим лестницам				<i>имеются, со II этажей, не пригодные для инвалидов</i>		

<b>8.3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)    НЕТ</b>		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Вариант I - зона обслуживания инвалидов</p> <p>Вариант II - места приложения труда</p> <p>Вариант III - жилые помещения</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прилабочная форма обслуживания</li> <li>2. Кабинетная форма обслуживания</li> <li>3. Зальная форма обслуживания</li> <li>4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>5. Кабина индивидуального обслуживания</li> </ol>
<b>8.3.1. Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов    НЕТ</b>		

8.3.1.1. Прилавокная форма обслуживания. Оказание услуги через окно / прилавок №...						
8.3.1.1.1. Оказание услуги через окно / прилавок №...						НЕТ
8.3.1.2. Кабинетная форма обслуживания. Оказание услуги в кабинете №...						НЕТ
8.3.1.2.1. Оказание услуги в кабинете №...						НЕТ
8.3.1.3. Зальная форма обслуживания. Оказание услуг в зале №...						НЕТ
Здания вокзалов						
индивидуальные средства информации и связи в местах ожидания и отдыха: наушники, подключаемые к системам информации, дисплеи с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений, тех средства экстренной связи с администрацией, доступными тактильному восприятию и пр.	К,О,С,Г,У		наличие	нет	нет	
Помещения для занимающихся физической культурой и спортом (спортивный зал)						
расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода, люка	К,О,С,Г,У	м	не более 40	нет	нет	
горизонтальные поручни на входах в зал, вдоль стен зала у ванн бассейна	С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	

- на высоте от пола для взрослых	С	см	от 90 до 120	отсутствует	требуется выполнить	
- на высоте от пола в залах с бассейном для детей	С	см	50	нет		
ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна	К,О,С	см	не менее 120	отсутствует	требуется выполнить	
полоса контрастной окраски по всему периметру края ванны бассейна	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует		
Зрелищные учреждения (музыкальный зал)						
перила по стенам у пандусов, ведущих к рядам в ярусных амфитеатрах	К		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
подсвет ступеней	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
не менее 2 рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН в зальных помещениях			наличие	отсутствует	требуется выполнить	
пандус или подъемное устройство для подъема на сцену	К,О		наличие	сцены нет	нет	
ширина пандуса между поручнями	К	см	не менее 90	отсутствует	требуется выполнить	
уклон пандуса 8%, бортики по бокам	К,О		наличие			

высота двойных поручней лестниц и пандусов, ведущих на сцену	К,О,С	см	70 и 90	не требуется		
Оказание услуг в залах большой вместимости (зрительный, читальный, ожидания и пр.)				НЕТ		
8.3.1.3.1. Зальная форма обслуживания. Оказание услуг в зале №...				НЕТ		
8.3.1.4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту №..				НЕТ		
Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения						
Здания вокзалов				НЕТ		
Помещения для занимающихся физической культурой и спортом				НЕТ		
удаление мест проведения физкультурно-спортивных занятий от обслуживающих помещений	К,О,С,Г,У	м	не более 150			
8.3.1.4.1. Форма обслуживания с перемещением по маршруту №..				НЕТ		
8.3.1.5. Кабина индивидуального обслуживания				НЕТ		
8.3.1.5.1. Кабина индивидуального обслуживания №...				НЕТ		
8.3.2. Вариант 2 – места приложения труда				НЕТ		
8.3.3. Вариант 3 – жилые помещения (временного пребывания)				НЕТ		
8.4. Санитарно-бытовые помещения						
Санитарно-бытовые помещения		1. Туалетная комната (санузел) 2. Душевая/ ванная комната				

3. Бытовая комната (гардеробная)						
Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванн						
8.4.1. Санузел с 1 – 13 группы						
знак доступности помещения	К, О		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
ширина дверного проема в свету	К	см	не менее 90	80	требуется конструктивное решение для расширения	
ширина проходов между рядами (душевые, умывальники, уборные)	К,О,С,Г,У	см	180	150		
тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	см	30	отсутствует	требуется выполнить	
знак доступности кабины (уборная, душевая, ванная и т.п.) в т.ч. рельефный, на высоте 1,35м	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
система тревожной сигнализации (связь с охраной или администрацией)	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
8.4.1.1. Раковина с 1-13 группы						
зона у раковины для кресла-коляски (глубина * ширина)	К	см	не менее 130 * 85	отсутствует	требуется выполнить	

высота раковины	К	см	75 – 85	75		
опорный поручень	О		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
не допускается применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой				отсутствует	требуется выполнить	
8.4.1.2. Кабины <b>НЕТ</b>						
8.4.2. Душевая <b>НЕТ</b>						
8.4.3. Гардеробная с 1 – 13 группы						
индивидуальные шкафы:	К,О,С		наличие	имеются		
совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды)						
- нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне	К,О,С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
- высотой от пола (то же для крючков для одежды)	К,О,С	см	не более 130	115		
- размеры в плане	К,О,С	см	40*50	25*32		
размеры скамей в гардеробных	К,О	см	60*80	108*28		
ширина проходов между рядами для шкафов		см	не менее 240	96		
- без скамей			не менее 180	201		

8.5. Средства информации и телекоммуникации <b>не имеются</b>						
Средства информации и телекоммуникации		1. Визуальные средства 2. Тактильные средства 3. Акустические средства				
8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги <b>отсутствует</b>						
символы доступности элементов здания и территории:	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
- парковочные места						
- зоны высадки пассажиров						
- входы, если не все входы в здание доступны						
- места в общих санузлах						
- гардеробные, если не все доступны для инвалидов						
- лифты, др. подъемные устройства						
- зоны безопасности						
- проходы, если не все доступны для инвалидов						
указатели направления к доступному элементу:	К,О,С,Г,У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
- у недоступных для инв-дов						

входов в здание - у недоступных для инв-дов уборных, душевых, ванных  - у недоступных для инв-дов лифтов  - у недоступных для инв-дов выходов и лестниц						
надписи, указатели, пиктограммы	С, Г		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
размещение на высоте от уровня пола	К, С, Г	см	не менее 150, не более 450	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
высота прописных букв	С	см	не менее 7,5	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
аварийное освещение: кабина уборной, лифт, зона безопасности, др.	С		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
система двусторонней связи с диспетчером или дежурным в замкнутых пространствах зданий: кабина уборной, лифт, зона безопасности, др., снабженная звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами	К, О, С, Г, У		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<b>Здания и помещения учебно-воспитательного назначения</b>						

световой сигнализатор школьного звонка	Г		наличие	<i>не требуется</i>		
световой сигнализатор об эвакуации в случае ЧС	Г		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
<b>Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения</b>						
световые сигнализаторы вызова пациентов на входах в кабинеты врачей и процедурные	К, О, С, Г, У		наличие			
<b>8.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги</b>				<i>отсутствует</i>		
высота размещения	С	см	60 - 110	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить ремонтные работы</i>	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м	С		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
на кнопках управления лифта	С		наличие	<i>нет</i>		
на поручнях лестниц	С		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	С		наличие	<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	
в раздевальных нумерация шкафов	С		наличие	<i>имеется</i>		
<b>8.5.3. Акустические средства информации</b>				<i>отсутствует</i>		
для аварийной сигнализации применять приборы, обеспечивающие 80-100дБ в течение 30сек.				<i>отсутствует</i>	<i>требуется выполнить</i>	



нахождение аппаратуры привода в действие сигнализации на расстоянии от предупреждаемого участка пути	Г	см	не менее 80	отсутствует	требуется выполнить	
система двусторонней связи с диспетчером или дежурным в замкнутых пространствах зданий: кабина уборной, лифт, зона безопасности, др., снабженная звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами	К, О, С, Г, У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
выведение тревожного сигнала или извещателя из общественной уборной в дежурную комнату	К, О, С, Г, У		наличие	отсутствует	требуется выполнить	

**8.5.4. Иные средства информации и телекоммуникации**

текстофоны (текстовые телефоны)	Г	шт.	не менее 1	отсутствует	требуется выполнить	
телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	шт.	не менее 1	отсутствует	требуется выполнить	
таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
световые табло для вывода	Г, С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	

оперативной информации						
речевые информаторы и маяки (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	С		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
в жилых помещениях: домофоны со звуковой, вибрационной, световой сигнализацией, видеодомофоны	К, О, С, Г, У		наличие	нет		

**8.6. Прилегающая территория объекта**

Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вход (входы) на территорию</li> <li>2. Автостоянка и парковка</li> <li>3. Путь (пути) движения на территории</li> <li>4. Лестница (наружная)</li> <li>5. Пандус (наружный)</li> </ol>					
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**8.6.1. Вход на территорию (Центральный) - 1**

не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и др.				асфальт		
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	см	не менее 90	120		
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить	

**8.6.1.1. Вход на территорию № 2 (со стороны 9-4)**

ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	см	не менее 90	110		
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
<b>8.6.1.2. Вход на территорию № 3 (транспортные ворота)</b>						
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	см	не менее 90	420		
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
<b>8.6.1.3. Вход на территорию № 4 (9-38)</b>						
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	см	не менее 90	105		
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
<b>8.6.1.3. Вход на территорию № 5 (6 школа)</b>						
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	см	не менее 90	70		
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
<b>8.6.2. Парковка для посетителей</b> отсутствует						
расстояние до входа в здание	К, О	м	не более 50	отсутствует	требуется выполнить	
доля машино-мест для инвалидов	К, О	%	не менее 10%, но не менее 1 места	отсутствует	требуется выполнить	
обозначение выделенного места на покрытии и продублировано знаком на вертикальной	К, О		наличие	отсутствует	требуется выполнить	

поверхности на высоте не менее 1,5м						
размер места со специальным знаком	К	см	350 * 500	отсутствует	требуется выполнить	
размер места со специальным знаком для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске	К	см	600 * 360	отсутствует	требуется выполнить	
<b>8.6.2.1. Парковка для посетителей №</b> НЕТ						
<b>8.6.3. Путь к главному (специализированному) зданию</b>						
не допускается покрытие из рыхлых материалов, в т.ч. песка, гравия						
толщина швов между плитами покрытия	К,О,С,Г,У	см	не более 1,5	асфальтное покрытие		
ширина полосы движения	К, О	см	не менее 200	410		
ширина полосы движения при условии устройства карманов 2,0*1,8м ч/з каждые 25м	К, О	см	120	отсутствует	требуется выполнить	
указатели направления движения	К, О		наличие	отсутствует	требуется выполнить	
размещение тактильных средств до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.	С	см	не менее 80	отсутствует	требуется выполнить	

ширина тактильной полосы	С	см	50 - 60	отсутствует	требуется выполнить	
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	см	не более 4	отсутствует		
высота бордюрного камня по краям пешеходных путей	С	см	не менее 5	2,5		
места отдыха через 100-150 м, оборудованные навесами, скамьями, тел-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.	О		наличие	оборудовано навесами		
8.6.3.1. Путь к главному (специализированному) зданию №			НЕТ			
8.6.4. Открытая лестница (от 3 до 12 ступеней) (должна дублироваться пандусом)						
8.6.4.1. Открытая лестница №)			НЕТ			
8.6.5. Пандус (длина марша не более 9,0м, уклон не круче 1:20)			НЕТ			
поверхность нескользкая, маркированная цветом или текстурой	К,О,С,Г,У		наличие	-		
высота подъема	К	см	80	-		
уклон	К, О	%	не более 8 H/L-не более1/12	-		
ширина марша при одностороннем движении	К	см	не менее 100	-		

поручни с двух сторон, с шириной между ними:	К, О	см	90 - 100	-		
на высоте	К	см	70	-		
на высоте	О	см	85 - 95	-		
разворотные площадки внизу, вверх	К	см	не менее 150*150	-		
колесоотбойные устройства высотой 0,1м на промежуточных площадках и на съезде	К,О,С		наличие	-		
рельефная тактильная полоса перед пандусом (ширина) за 0,8м	С	см	50-60	-		

#### 8.7. Примечание

Примечание:

1. Жилые помещения (места проживания) в данном документе не учтены, см. СП 59.13330.2012.
2. При паспортизации жилых многоквартирных зданий дополнительно учитывать требования СП 54.13330.
3. При паспортизации предприятий торговли дополнительно учитывать требования СП 59.13330.2012.
4. При паспортизации предприятий питания дополнительно учитывать требования СП 59.13330.2012.
5. При паспортизации зданий вокзалов дополнительно учитывать требования СП 59.13330.2012.
6. При паспортизации объектов физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения дополнительно учитывать требования СП 59.13330.2012.
7. При паспортизации зданий и помещений зрелищного, культурно-просветительского назначения дополнительно учитывать требования СП 59.13330.2012.

Дата составления паспорта: « 23 » мая 2013 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

зам.зав. по АХЧ \_\_\_\_\_ Е.С. Гафнер \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_ подпись и расшифровка подписи

Руководитель объекта:  
 и.о. заведующего МБДОУ д/с № 21 \_\_\_\_\_ С.Н. Колесникова \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_ подпись и расшифровка подписи

**9. Заключение о доступности элементов объекта**

	К	О	С	Г	У
Входная группа	нет	да	да	да	да
Пути движения	нет	да	нет	да	да
Зона оказания услуги	нет	да	нет	нет	да
Санитарно-бытовые помещения	нет	да	нет	нет	да
Средства информации и телекоммуникации	нет	нет	нет	нет	нет
Прилегающая территория	да	да	да	да	да

**10. Фактическая доступность объекта**

Степень доступности объекта социальной инфраструктуры	Фактическая доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У

Объект полностью доступен	у	у	-	-	у
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	-	у	у	у
Объект недоступен, требуется адаптации	-	-	-	-	-

**11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта**

	сумма (тыс. руб.)
Входная группа	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-бытовые помещения	
Средства информации и телекоммуникации	
Прилегающая территория	
ИТОГО:	

Размещение информации на Интерактивной карте доступности объектов согласовано  
С.Н. Колесникова С.Н. - и.о. заведующего МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»  
 (подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи руководителя учреждения, уполномоченного представителя собственника объекта)

Руководитель учреждения (собственник объекта) С.Н. Колесникова С.Н. - и.о. заведующего МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»

Руководитель рабочей группы по проведению паспортизации объектов Ю.Н. Снитко Ю.Н. Снитко

Члены рабочей группы:  
 Главный специалист ГорОО. Борисенко Борисенко Н.А.  
 Эксперт КГУ РХ УСПН г. Саяногорска. Колосова Колосова Г.В.

Ведущий специалист ДАГН МО г. Саяногорск Пайдышева Н.А.  
 Ведущий специалист Комитета по ЖКХиТ Чеканова В.С.  
 Председатель общественной организации инвалидов Крум Г.Я.

Приложение к...  
 ...

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
 СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ"

1998 г. от 12.05.1998

1. Общие сведения об объекте		2. Описание объекта	
3. Технические характеристики		4. Оценка состояния	
5. Меры по устранению недостатков		6. Заключение	

7. Заключение	8. Рекомендации
9. Подпись специалиста	10. Подпись заказчика

11. Приложение	12. Приложение
13. Приложение	14. Приложение

15. Приложение	16. Приложение	17. Приложение	18. Приложение	19. Приложение	20. Приложение
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

**МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»**  
655600, РХ, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92;  
tsvetochekalenyku@yandex.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Отсутствуют поручни, рельефная полоса, контрастная окраска	О, С, Г	Монтаж поручней, установка полосы, окраска лестниц	Проектно-сметная документация, ремонтные работы
2.2	Пандус (наружный)	Нет	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	отсутствует	К, О, С	Монтаж пандуса	Проектно-сметная документация, ремонтные работы
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Отсутствует ограждение поручнями,	К, О, С	Монтаж поручней,	Проектно-сметная документация, ремонтные работы
2.4	Дверь (входная)	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Дверь без стеклянной полосы, имеется высокий порог	К, О, С, Г, У	Замена двери, удаление порога	Проектно-сметная документация, ремонтные работы
2.5	Тамбур	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Наличие поручней, двери с прозрачной полосой, наличие контрастной окраски	К, О, С	Выполнение должно позволить свободный доступ в здание	монтажные работы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)	ДЧ-И (Г, У, С)	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности требуется специальное техническое решение.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ

№ 8/обр.

от « 23 » мая 2013г.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»**

655600, РХ, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92;

tsvetochekalenky@yandex.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Ширина коридоров не соответствует, отсутствуют места отдыха	К, О	Организация мест отдыха, расширение коридоров технически не возможно	Приобретение оборудования и обустройство мест отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Отсутствие рельефной полосы, окраски ступеней, поручней	О, С, Г	Установка рельефной полосы, монтаж поручней, окраска ступеней	Монтажные и молярные работы
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Монтаж пандуса технически невозможен	К	Поиск технического решения	Архитектурно-проектные работы
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Установка лифта технически невозможна		Поиск технического решения	Архитектурно-проектные работы
3.5	Дверь	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Не соответствие габаритов двери	К	Расширение проема двери, удаление порога	Ремонтные работы
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Выполнить контрастную окраску стен, установка знаков	К, О, С, Г, У	Окраска стен, установка знаков	Ремонтные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне				Состояние зоны не позволяет подъем выше первого этажа	К, О	Поиск путей решения по доставке на верхние этажи здания	Архитектурно-проектные и ремонтные работы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(С, Г, У)	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности движения требуется индивидуальное техническое решение.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»**  
**655600, РХ, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92; tsvetochekalenky@yandex.ru**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Наличие элемента	Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Дверной проем не соответствует, нет рельефных полос	К, С	Расширение проема двери, монтаж рельефной полосы	Монтажные - проектные работы
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Дверной проем не соответствует, отсутствуют поручки, тактильные полосы	К, С	Расширение проема двери, монтаж рельефных полос, монтаж поручней	Ремонтные работы, приобретение материалов
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	---	---	---	---	---	---
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	---	---				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	--	--	---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечение доступности, наличие расширенных дверных проемов	К, О, С	Выполнение должно позволить свободный доступ	Проектировочно-монтажные работы

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(С, Г, У)	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности здания требуется индивидуальное техническое решение.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Расстояние от игровых комнат до санитарной зоны и умывальных не более 5м. От физкультурного и музыкального зала не более 70м. Ширина дверных проемов не соответствует, отсутствуют рельефные полосы, поручней	К, С, О	соответствует	----

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	-----

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Соответствует требованиям, не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Учреждение жилых помещений не имеет.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 8/обр.  
от « 23 » мая 2013г.

I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»  
655600, РХ, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92; tsvetochekalenky@yandex.ru

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	требуется конструктивное решение для расширения	К, О, С, Г	Расширение дверных проемов, тактильные средства, установит знак доступности	Проектировочно-монтажные работы
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	---	---	не требуется			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Из акта п. 3,4	Из акта п. 3,4	Дверные проемы не соответствуют, ширина проходов между рядами скамейками не соответствует нормам, нет тактильной нумерации	К, С	Расширение дверных проемов, тактильные средства	Монтаж дверных проемов, покрасочные работы и монтаж тактильных полос
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечить доступность	К, С	Обустройство должно обеспечить свободный доступ	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – бытовые помещения	ДЧ-И (К, О, С, ГУ)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения зоны по доступности всем категориям инвалидов, необходим текущий ремонт, включающий приобретение оборудования, и выполнение монтажных работ.

I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

**МБДОУ детский сад № 21 «Аленький цветочек»**  
**655600, РХ, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 36; 8(39042)2-02-92; tsvetochekalenky@yandex.ru**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Наличие элемента	Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	нет	---	---	Отсутствуют визуальные средства	К, О, Г	Требуется выполнить работы по покраске поверхностей	Приобретение материалов, ремонтные работы
6.2	Акустические средства	нет	---	---	Требуется оборудование акустических приборов	С	Установить акустические средства	Произвести работы
6.3	Тактильные средства	нет	---	---	Отсутствуют тактильные средства	О, С, Г	Приобретение материалов	Требуется приобретение и монтаж
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечение доступности всех средств	К, С, Г	Обустройство должно обеспечить доступность	Ремонтные, монтажные работы


II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-Ч (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно






\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для приведения зоны системы оповещения по доступности всем категориям инвалидов, необходим текущий ремонт, выполнение монтажных работ.

Размещение информации на Интерактивной карте доступности объектов согласовано  
 Колесникова С.Н. - и.о. заведующего МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»  
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи руководителя учреждения, уполномоченного представителя собственника объекта)

Руководитель учреждения (собственник объекта)  Колесникова С.Н. - и.о. заведующего МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»

Руководитель рабочей группы по проведению паспортизации объектов  Ю.Н. Снитко

Члены рабочей группы:  
Главный специалист ГорОО.  Борисенко Н.А.  
Эксперт КГУ РХ УСПН г. Саяногорска.  Колосова Г.В.  
Ведущий специалист ДАГН МО г. Саяногорск  Пайдышева Н.А.  
Ведущий специалист Комитета по ЖКХиТ  Чеканова В.С.  
Председатель общественной организации инвалидов  Крум Г.Я.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482860

Владелец Ломкина Алла Сергеевна

Действителен с 17.11.2023 по 16.11.2024